

## パッケージリスト

DVI変換機(DVI-FJ30本体)  
DC-ACアダプター  
パワーケーブル(上記 とセット)  
DVIケーブル  
USBケーブル  
Audioケーブル



## 取り付け方


1. すべての電源をOFFにしてからDVIケーブルをPCのDVIコネクタへ接続してください。




2. DVIケーブルのもう一方の端をDVI変換機のDVIコネクタへ接続してください。




3. USBケーブルのAコネクタ側をPCのUSBポートへ接続してください。AUDIOケーブルの一方をPCのLINE OUT端子へ接続してください。



4. USBケーブルのBコネクタ側とAUDIOケーブルのもう一方をDVI変換機に接続してください。



5. パワーケーブルをDC-ACアダプタへ接続してください。



6. DC-ACアダプターのDCプラグをDVI変換機へ接続してください。



7. デジタル液晶ディスプレイの30ピンコネクタをDVI変換機へ接続してください。  
パワーケーブルのACプラグをコンセントへ接続してください。  
以上で接続は完了です。

